

SKD-Box-32 und SKD-Box-40

Eine für alle - mit bis zu 4 Schraubern an einer Steuerung



- **Perfekt zum Einbinden in Fertigungsstraßen**
- Verwendbar mit allen KILEWS Schraubern der Serien 200 / 500 / 700 / 800 / RB / TB - auch unterschiedliche Modelle an einem Steuergerät
- Rückseitige Schnittstelle mit potentialfreien Kontakten liefern in Echtzeit den Zustand des angeschlossenen Schraubers über M8/M12 Steckverbinder (Schrauber gestartet - Drehmoment erreicht - Linkslauf aktiviert)
- SKD-Box-40 zusätzlich mit extern steuerbarer Schrauberdrehzahl
- Intern einstellbarer Soft-Start (Sanftanlauf/Findestufe)
- Bis zu 4 Schrauber an einem Steuergerät anschließbar

Modell	SKD-Box-32	SKD-Box-40	SKD-Box-40.2	SKD-Box-40.4
Eingangsspannung	230VAC 50Hz			
Ausgangsspannung	32VDC	24 / 32 / 40 VDC		
Ausgänge	Schrauber gestartet / Drehmoment erreicht / Linkslauf aktiviert			
Eingänge	Freigabesignal zum Sperren/Entsperren des Schraubers (intern brückbar für Dauerfreigabe)			
Anzahl Anschlüsse	1	1	2	4
Abmessungen	100 x 150 x 100 mm	200 x 150 x 150 mm		
Geeignete Schrauber	BC200 / BC500 Serie	BC200 / BC500 / BC700 / BC800 / RB / TB		